

Editorgröße nach minimieren[..]

01/27/2021 07:33:23

[FAQ Article Print](#)

Category:	logi.CAD/logi.DOC	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	12/12/2016 17:51:57

Keywords

Editor unterschiedlich Größe Minimieren Maximieren

Symptom (public)

Nach dem logi.CAD Minimieren und anschließendem Maximieren sind die Fenster der nebeneinander geöffneten Editoren unterschiedlich groß.

Problem (public)

Solution (public)

Definieren Sie auf Ihrem Rechner die Umgebungsvariable:
"LC_POST_WM_UPDATEFRAME" und geben Sie ihr den Wert "1".